

Scritto da Administrator
Mercoledì 13 Settembre 2017 19:50



Settore Autoferrotranvieri di Roma e Lazio

Roma li, 07/09/17
Prot. N°143/SP RM/17

Alla Spett.le Società ATAC S.p.A.
Via Prenestina 45
00176 Roma

c.a. Sig. Direttore del Personale
c.a. Sig. Dirigente Relazioni Industriali
c.a. Direttore d'esercizio Roma Lido


OGGETTO: richiesta chiarimenti relativamente ai DPI maschere antifumo

La scrivente Segreteria richiede con la presente un chiarimento rispetto alla mancata presenza e/o sostituzione e delle maschere antifumo sui materiali della Roma Lido. Non avendo trovato indicazioni specifiche sul Dvr delle Linee ferroviarie e non essendo stato possibile visionare quello delle attività manutentive in linea, si richiede opportuno pronunciamento del direttore d'esercizio.

Facciamo notare che la presenza di seppur brevi gallerie, peraltro solo in alcuni casi illuminate e l'eventualità non remota di un fermo di materiale in linea, si rende consigliabile e doverosa la puntuale fornitura e manutenzione di maschere a protezione dai fumi.

In attesa di chiarimenti, il personale continuerà a reputare il materiale che presentasse dotazioni di DPI non in regola con le revisioni non idoneo al servizio.

Il Segretario Provinciale Roma di Or.S.A. TPL
Massimo Dionisi



Richiesta chiarimenti relativamente ai DPI maschere antifumo

Scritto da Administrator

Mercoledì 13 Settembre 2017 19:50
