



Or.S.A. TPL

Organizzazione sindacati autonomi e di base

SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA TPL

Via di Porta S. Lorenzo, 8 - 00185 Roma ☐ 06/491220 Fax 06/47307679

Email: trasportiroma@sindacatoorsa.it

Settore Autoferrotranvieri di Roma e Lazio

Roma lì, 12/01/2017
Prot. N° 6/SP RM17

ATAC S.p.A.
All' Ammin. Unico
Alla Direzione R.U. R.I.
Alla Direzione Personale
Alla Direzione Servizio di Superficie
LORO SEDI

OGGETTO: Condizioni microclima interno vettura.

Alla scrivente segreteria risulterebbe che il malfunzionamento del sistema di riscaldamento /sbrinamento interno alle vetture (cursor e citaro soprattutto) segnalato dagli O.d.E alla centrale operativa spesso non verrebbe considerato guasto dagli operatori di turno e, di conseguenza, non autorizzerebbero il cambio o il rientro in rimessa della vettura. La scrivente segreteria, nel ritenere questo atteggiamento (se fosse confermato) sbagliato e, potenzialmente pericoloso, poiché l'inconveniente segnalato è un guasto ad un impianto molto importante della vettura (specialmente in condizioni climatiche estreme) che potrebbe avere conseguenze negative sulle condizioni di salute e sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, chiede ai Responsabili in indirizzo un intervento ed un incontro immediato.

**Il Segretario provinciale
Massimo Dionisi**